

『建築保全標準・同解説 JAMS 3-RC 調査・診断標準仕様書 — 鉄筋コンクリート造建築物』 正誤表

JAMS 3-RC 調査・診断標準仕様書 — 鉄筋コンクリート造建築物											
頁	節・項	行・図表など	誤				正				
56	3.2.1	解説b. 下から2行目	外装仕上げ, シーリング 防水 および				外装仕上げ, シーリング ジョイント および				
75	4.1	解説表4.1 「資格」欄下から1行目	建築仕上診断技術者 ^{*1}				建築仕上診断技術者 ^{*2}				
133	4.3.3	解説表4.18 「解説」欄下から4行目	0.4N/mm ²				0.4N/mm ²				
134		上から11行目	(チ) 陶磁器質タイルのたたき押え不足				削除				
152	4.3.5	解説表4.35 「調査方法」欄下から5行目	4.3.6 「金属製……」				4.3.7 「金属製……」				
157	4.3.6	上から6行目	①JIS K 5600-8-4 : 2014				①JIS K 5600-8-4 : 1999				
		上から8行目	①JIS K 5600-8-5 : 2014				①JIS K 5600-8-5 : 1999				
		上から10行目	①JIS K 5600-8-6 : 2014				①JIS K 5600-8-6 : 1999				
		上から13行目	①JIS K 5600-8-6 : 2014				①JIS K 5600-8-6 : 1999				
		上から15行目	①JIS K 5600-5-6 : 2014				①JIS K 5600-5-6 : 1999				
177	4.4.11	解説表4.51	↓				↓				
[誤]											
		アクリル系	表面はほとんど仕上塗材が施工されている。	タックがなく固い。	目地周辺の汚れは全くない。	白色系が多い。ゴム弾性がなく比較的硬い。	内部気泡はほとんどない。	かわったにおいが少しいする(アクリルモノマーのにおい)。	-	-	-
		油性コーキング	ほこりの付着がある。しわがある。	押すとへこんで表面に皮膜があるが、内部は柔らかい。目地周辺に油じみがあり、そのため汚れもある。	表面から数mmに皮膜があり、内部(奥)は比較的柔らかい。	内部気泡はほとんどない。(わからない)。	油のにおいがする。	-	-	-	
[正]											
		アクリル系	表面はほとんど仕上塗材が施工されている。	タックがなく固い。	目地周辺の汚れは全くない。	白色系が多い。ゴム弾性がなく比較的硬い。	内部気泡はほとんどない。	かわったにおいが少しいする(アクリルモノマーのにおい)。	-	-	-
		油性コーキング	ほこりの付着がある。しわがある。	押すとへこんで表面に皮膜があるが、内部は柔らかい。	目地周辺に油じみがあり、そのため汚れもある。	表面から数mmに皮膜があり、内部(奥)は比較的柔らかい。	内部気泡はほとんどない。(わからない)。	油のにおいがする。	-	-	-
*解説表4.51の修正版は こちら から											